



< ↓ プラットホームクッション中空タイプ >



13 : PCD-1010

D型中空（旧タイプ）のパンクして剥がれる現象



フォークストッパーも製作設置しました



<コメント>
 一般的な従来品です。各企業様の考え次第！
 瞬間的には安くつきますが裂けてしまう時間が早いのでイニシャルコストを考えるとどうでしょうか？