



< ↓ 二重構造体プラットホームクッション&ストッパー >



3 : PCS-150



**<課題・問題点>**  
従来品の中空タイプの前面が剥がれ落ちる現象はD型の上下がトラックに圧迫され鋭角になり亀裂が発生する。ボルトも傷んでします。

<コメント：下地コンクリート：役割分担>  
ゴムを剥がす者、下地をフラットにする者、墨だしする者、アンカー打ちする者、剥がした者が本体取付へ回る



下準備 埋め込み深さを50mmに設定

**<導入後の効果>**  
PCS-100の大型版で大好評！  
中空タイプと無垢（カタマリ）タイプとの間で製品化。費用対効果が現れてきている。

