


<コノ字型 ↓断面プラットホームストッパー>




5 : PCC-6010YNS



<課題・問題点>

この物流センターはトラックを『横付け』して荷降ろし作業と云う運用。トラックを逃がすときにD型の先端穴を引っ掛けてゴムを裂いてしまった。



<コメント>  
上部にノンスリッピー体化として足を滑らさない安全対策を施したPCC-6010のバージョンUP品。

<導入後の効果>

トラックの横付け時に引っ掛けない対策をして前面部凹にボルトを施し凸部に引っ掛けない様にした。

